


105 年梅姬颱風重大土砂災例摘要報告

105 年梅姬颱風

高雄市—六龜區荖濃里



(參考雨量站：建山國小(81V820) 土石流警戒基準值：300mm)



105 年梅姬颱風-高雄六龜-001

- ❖ 災害發生位置：頂濃路 31 號
- ❖ 災害發生時間：9 月 27 日 22 時
- ❖ 災害類型：土石流
- ❖ 累積雨量：245.5mm

註 1：降雨組體圖資料來源—本局土石流防災應變系統
註 2：拍攝方位角係以磁北方向 0 度順時針方向測至目標物之水平角。

❖ 災損描述與統計：

- ✓ 災情描述：受梅姬颱風降雨影響，土石流潛勢溪流高市 DF097 發生土石流，沖入頂濃路 31 號民宅，所幸鄰長及時通知聽障婦人逃出。
- ✓ 災害規模：土砂堆積區面積約 0.3 公頃。
- ✓ 災損統計：1 戶民宅遭土砂淤積。

